


Gebrauchsanleitung Installation Instructions

GA-L013

14554a

CE NH-Sicherungslastschaltleiste Gr. 3/910A ein- und dreipolig schaltbar LV HRC strip type fuse-switch-disconnector Size 3/910A 1-pole and 3-pole switchable


Warnung:		WARNING:	
⚡	Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.		Hazardous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.



Nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messern bzw. mit versilberten Trennlaschen verwenden!
Use fuse-links with silver-plated terminal blades or silver-plated disconnecting links only!

PGT
ME95


Demontage des Leistenoberteiles 1polig schaltbar
Removing the upper section of the switch-fuse unit 1-pole switching




Demontage des Leistenoberteiles 3polig schaltbar
Removing the upper section of the switch-fuse unit 3-pole switching




Anschluß / Connection
2x300mm²




Anschluß / Connection
3x185mm²



Ein- und Ausschalten: schnell schalten
On/Off: move lever quickly!



Anschluß unten / Connection, bottom



Trennstellung abschließbar
Lockable in disconnected position



Anschluß oben / Connection, top



Parkstellung
Parking position

